


Места расположения манипуляционных знаков в левом верхнем углу на двух соседних сторонах согласно ГОСТ 14192(рис. Б2, Б3) Скоропортящийся груз – в голубом цвете. Остлатные знаки в черном. .